

## [BP: La dernière Heure avant l'Explosion de Deepwater](#)



Dans l'heure précédant l'explosion de la plateforme de forage de Transocean Deepwater Horizon, les employés de BP ont reçu 3 différents avertissements d'un comportement étrange du puits et de l'imminence d'un danger.

Les Sénateurs américains Henry Waxman et Bart Stupak s'appuient sur le rapport d'enquête interne du groupe pétrolier britannique BP pour l'annoncer.

Le premier avertissement est arrivé 51 minutes avant l'explosion: La quantité de liquides qui sortait du puits est devenue plus importante que celle pompée à l'intérieur du puits.

41 minutes avant l'explosion: Un autre signal s'est déclenché. Bien qu'il ait été fermé pour effectuer un test, "le puits a continué à s'écouler et la pression dans le conduit de forage a augmenté de façon inattendue".

18 minutes avant l'accident: Une pression anormale a été observée et a conduit à la fermeture de la pompe.

11 personnes sont décédées lors de cette explosion dans le Golfe du Mexique sur le réservoir Macondo.

**Ci-dessous le Graphique des pressions pour les 51 dernières minutes**

# BP: La dernière Heure avant l'Explosion de Deepwater

Mercredi, 26 Mai 2010 07:08 - Mis à jour Samedi, 08 Décembre 2012 21:59




Figure 5. Chart of drilling parameters from last two hours before the blowout of MC 252, 21:00-21:60, April 20, 2010. Modified from [http://energycommerce.house.gov/Press\\_111/20100512/Halliburton-Last.Two.Hours.Chart.pdf](http://energycommerce.house.gov/Press_111/20100512/Halliburton-Last.Two.Hours.Chart.pdf)

Vidéo:

{dailymotion}xdfz1m\_les-manquements-de-bp\_news|400|300|1{/dailymotion}

Sur le même sujet:

[Marée Noire: Témoignage Accablant par un employé de BP](#)

[Explosion sur une Plateforme Pétrolière: Golf du Mexique](#)